


## **Belangrijke informatie juist gebruik wissermotor**

***De wissers mogen bij vastgevroren wisserbladen absoluut niet ingeschakeld worden. Ramen dienen sneeuw en ijsvrij gemaakt worden voor gebruik.***

***Zijn de wissers lang ingeschakeld geweest bij vastgevroren wisserbladen kan de wissermotor doorbranden of breekt het kunstof tandwiel. Beide defecten komen niet in aanmerking voor garantie, en zijn voor de fabrikant eenvoudig vast te stellen.***

### **Extra informatie BHA nr: 162516**

***Bij het vervangen van de wissermotor van de Punto 176 (tot bouwjaar '99) moet men de waterafloop onder het kunstof rooster leegmaken (bladeren etc.). Hiermee kan men voorkomen dat de wissermotor deels in water komt te liggen, wat storingen kan voortbrengen. Ook dit mankement kan eenvoudig vastgesteld worden en komt dus ook niet in aanmerking voor garantie.***



***voorbeeld: corrodatie op de printplaat en bevestiging***